

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPMI-PITC-CPP	
					Versión: 17	
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE	
1	MACRO-PROCESO	MISIONAL		MPMI	JEFE DEL CIIC	
2	PROCESO	INVESTIGACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA		PITC		
3	PROCEDIMIENTO	CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPOS PRE-SALIDA DE CAMPO		CPP		
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Coordinador del CIIC	Solicitud escrita vía correo electrónico	1	Analizar solicitud recibida	Dpto. Hidrografía CIIC	Documento o correo electrónico con información detallada	Hidrógrafo CIIC
Hidrógrafo CIIC	Verificación de disponibilidad de equipos y lancha	2	Acuerdo a la disponibilidad de material y personal se escoge la fecha de salida para la prueba y calibración de los equipos.	Hidrógrafo CIIC	Solicitud salida para prueba de equipos	Jefe seccional Barranquilla
Hidrógrafo CIIC	Documento relacionando cada elemento por equipo solicitado	3	Realizar solicitud préstamo de equipos	Hidrógrafo CIIC	Solicitud de equipos para salida de campo aprobada	Jefe seccional Barranquilla
Jefe seccional Barranquilla	Solicitud de equipos para salida de campo	4	Se reciben los equipos y se dispone a salir a la prueba y calibración de equipos	Hidrógrafo CIIC	Equipos probados y calibrados	Hidrógrafo CIIC
Hidrógrafo CIIC	Se efectúa devolución de los equipos.	5	Verificar estado de equipos	Hidrógrafo CIIC	<u>Acta</u> de entrega y recepción de equipos	Jefe seccional Barranquilla
Hidrógrafo CIIC	Documento especificando el trabajo de los equipos	6	Realizar las observaciones de los equipos utilizados , que quedan listos para la salida de campo.	Hidrógrafo CIIC	<u>Informe de novedades</u>	Coordinador del CIIC / Jefe seccional Barranquilla